

BOXER *super soft*

Scheda Tecnica Prodotto / *Product Technical Sheet*

Materia Prima/ <i>Raw Material</i>	Croste Bovine/ <i>Bovine Split</i>
Rifinitura/ <i>Finishing</i>	Transfer
Taglia media/ <i>Average Size</i>	Media/ <i>Avg</i> 15-22 sf
Peso/ <i>Weight</i>	Media/ <i>Avg</i> 1,30 kg
Spessore/ <i>Thickness</i>	1.2-1.4 mm
Aspetto/ <i>Texture</i>	Grana naturale/ <i>Natural grain</i>
Mano/ <i>Handfeel</i>	Super Soft
Applicazioni/ <i>Applications</i>	Pelletteria/ <i>Leathergoods</i>
Certificazioni di Sistema / <i>System Certifications</i>	LWG Silver Rated RINA ISO 9001 ICEC UNIC Social Accountability

Capitolato tecnico / *Physical properties*

Proprietà/<i>Properties</i>	Norma/<i>Test Method</i>	Prestazioni/<i>Performance</i>
Flessione/ <i>Flexing Resistance</i> 15.000 cicli/ <i>cycles</i>	UNI EN ISO 5402-1	Nessuna Rottura/ <i>No Cracks</i>
Solidità Colore alla Luce/ <i>Color Fastness to Light</i>	UNI EN ISO 105 B02	≥ 4 Scala dei Blu/ <i>Blue Scale</i>
Solidità Colore alla Goccia d'Acqua/ <i>Water Drop Fastness</i>	UNI EN ISO 15700	≥ 4 Scala dei Grigi/ <i>Grey Scale</i>
Adesione Rifinitura/ <i>Finish Adhesion</i>	UNI EN ISO 11644	≥ 15 N/10 mm
Invecchiamento in Cella Climatica/ <i>Color Fastness to Ageing</i> 72 h 50 °C 90% r.H.	UNI EN ISO 17228 - 7B	≥ 4 Scala dei Grigi/ <i>Grey Scale</i>
Solidità Colore allo Strofinio / <i>Color Fastness to Rubbing</i> 100 cicli a secco/ <i>dry</i> 20 cicli a umido/ <i>wet</i>	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi/ <i>Grey Scale</i> ≥ 3 Scala dei Grigi/ <i>Grey Scale</i>
Determinazione PH/ <i>PH</i>	UNI EN ISO 4045	≥ 3.5
Resistenza all'abrasione a secco/ <i>Abrasion resistance</i> 3200 cicli/ <i>cycles</i>	UNI EN ISO 13520 (9 kPa)	Nessuna abrasione/ <i>No Abrasion</i>
Resistenza a trazione/ <i>Tensile Strength</i>	UNI EN ISO 3376	≥ 10 N/mm ²
Carico di strappo/ <i>Tear Resistance</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 15 N

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH (Regolamento CE n.1907/2006)
This article is processed in conformity with Reach Regulation

Pulizia/*Maintenance*

In caso di macchia, tamponare immediatamente con un panno umido pulito o una spugna assorbente. Per evitare aloni, non strofinare la macchia con forza né esercitando pressione. Una goccia di detergente neutro su panno umido può aiutare a rimuovere lo sporco. Testare il trattamento in area non visibile.

If a spill or spot should occur, blot immediately with a clean, absorbent wet cloth or sponge. Do not rub the spot with force or pressure. A drop of mild soap on a damp cloth may remove the dirt. Test first on a non noticeable area.